

Tabela inwentaryzacyjna drogi nr 1423 wykonana w ramach opracowania „Waloryzacja i ochrona alei przydrożnych woj. warmińsko-mazurskiego” wykonana w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie w 2007r

Nr i przebieg drogi	Droga nr <b>1423N</b> , <b>Gietrzwałd (dr.kraj. nr 16) – Woryty – Rentyny - dr. woj. nr 527</b>	
Parametry alei	Nawierzchnia	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ asfalt z wąskim poboczem ziemnym na odc. Gietrzwałd – Woryty,</li> <li>▪ droga polna na odc. Woryty – Rentyny – droga nr 527</li> </ul>
	<b>Długość drogi / alei</b>	7,756 km
	<b>Szerokość drogi między szpalerami drzew:</b>	6– 7 m
	<b>Rozstaw drzew w szpalerze:</b>	12– 14 m
Rodzaj alei  Skład gatunkowy drzew	<p><b>ALEJA MIESZANA (Odc. Gietrzwałd – Woryty)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Klon pospolity /<i>Acer platanoides</i>/</b></li> <li>▪ <b>Jesion wyniosły /<i>Fraxinus excelsior</i>/</b></li> </ul> <p><b>ALEJA JEDNOGATUNKOWA (Odc. Woryty – dr. woj. nr 527)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wierzba krucha /<i>Salix fragilis</i>/</b></li> </ul>	
Przeciętne parametry drzew	Obwód:	<p><b>Klony, jesiony: 100– 160 cm</b></p> <p><b>Wierzby: 240- 300 cm</b></p>
Stan zdrowotny drzew	Stan drzew zróżnicowany: dobry i zły, cięcia prawidłowe, część drzew ogłowiona – <b>dobry/dostateczny.</b>	
Stan zachowania alei	Zróżnicowany: zwarta z lukami, fragmentami ślady alei – <b>zwarta/fragmenty.</b>	
Opis drogi z uwzględnieniem walorów krajobrazowych i kulturowych	<p>Aleja jednogatunkowa/mieszana, o zachowanym historycznym przebiegu:</p> <p><b>1. Odcinek Gietrzwałd – Woryty</b> aleja mieszana klonowo – jesionowa, zachowała się w formie zwartej z lukami, stanie dobrym i cięciach prawidłowych</p> <p><b>2. Odcinek Woryty – Rentyny – droga nr 527</b> jako droga mniejszej rangi obsadzona była wierzbami, które zachowały się śladowo w złym stanie zdrowotnym. W granicach zabudowy wiejskiej aleja została wycięta.</p> <p>Droga o znaczeniu lokalnym o małym nasileniu ruchu drogowego. Historyczny charakter krajobrazu kulturowego zachował się na całym przebiegu drogi, z zachowaną zabudową wiejską zwartą i kolonijną, oraz utrzymany sposobem zagospodarowania przestrzeni. Wyróżnia się wieś Gietrzwałd z Sanktuarium Maryjnym. Kapliczki i krzyże przydrożne na trasie. Znaczna część drogi prowadzi przez obszary rolne, w mniejszym stopniu przez leśne. Tereny o dużej atrakcyjności krajobrazowej – malownicze wnętrza krajobrazowe charakterystyczne dla indywidualnej gospodarki rolnej z grupami zieleni śródpolnej. Las wokół jeziora Giłwa. Obszar o zróżnicowanej deniwelacji. Szerokie panoramy widokowe w obniżeniach terenu.</p>	
Proponowana forma ochrony	<b>Ochrona krajobrazowa</b> odcinka Gietrzwałd - Woryty	
Uwagi:		